



Le firmware 1.38W corrige le problème suivant:

Avec les firmware précédents, au lancement d'un titre, la lecture ne commence pas au tout début du titre, mais seulement après quelques dixièmes de secondes. Avec le firmware 1.38W, les titres ne sont plus coupés au début.

The firmware 1.38W set the following problem:

With previous firmware, with the launching of a title, the playback does not start at the whole beginning of the title, but only after some tenths of second. With the firmware 1.38W, the titles are not cut any more at the beginning.

